

1. Účel

Cieľom týchto požiadaviek je ozrejmiť a objasniť pravidlá pre BOZP, ktoré platia vo vzťahoch medzi spoločnosťou NCC a jej subdodávateľmi v rámci jedného pracoviska. Ak subdodávateľ príjme ďalších subdodávateľov, je povinný dozrieť na dodržiavanie rovnakých požiadaviek z ich strany. Požiadavka dopĺňa platnú legislatívu, predpisy verejných orgánov, dohody atď., ktoré upravujú podmienky BOZP.

Každý subdodávateľ sa musí bez nároku na odmenu, a to v požadovanom rozsahu, podieľať na práci v oblasti BOZP na danom pracovisku.

Pojem „subdodávateľ“ používaný nižšie zahŕňa aj jeho subdodávateľov, dodávateľov, zamestnancov ako aj prenajatých pracovníkov u niektorých z nich.

2. Platné predpisy

Okrem požiadaviek BOZP spoločnosti NCC voči subdodávateľom platia pravidlá NCC pre poriadok a bezpečnosť ako aj prípadné špecifické pravidlá týkajúce sa pracoviska v prípade, ak spoločnosť NCC zabezpečuje BOZP na stavenisku (ďalej len BAS-U). Ak nie je spoločnosť NCC BAS-U, musia sa dodržiavať pravidlá NCC pre poriadok a bezpečnosť a pravidlá BAS-U.

3. Poučenie o bezpečnosti

Vždy, keď príde na stavenisko nejaký nový zamestnanec subdodávateľa, musí sa hlásiť u vedúceho prác spoločnosti NCC.

Všetci, ktorí pôsobia na pracovisku NCC, sa musia ešte pred začiatkom prác zúčastniť na poučení o bezpečnosti, na ktorom sa prejdú pravidlá pre poriadok a bezpečnosť ako aj existujúce riziká. Po absolvovaní tohto poučenia sa podpíše potvrdenie.

4. Každodenná inštruktáž o bezpečnosti práce

Každá osoba na výrobných prevádzkach NCC musí absolvovať každodennú inštruktáž o bezpečnosti práce pred začiatkom práce. Jej úlohou je zastaviť sa na chvíľu a zaistiť správne zameranie sa na bezpečnosť práce krátkym prediskutovaním toho, čo sa má dnes urobiť, skúmajúc relevantné riziká a aktivity a ako konať bezpečným spôsobom.

5. Zodpovednosť zamestnávateľa

Zodpovednosť zamestnávateľa za zamestnancov prislúcha jednotlivým dodávateľom v súlade so Zákonníkom práce (1977:1160).

6. Posúdenie rizík

Subdodávateľ pred začatím prác predloží BAS-U posúdenie rizík, v ktorom uvedie riziká, ktoré môžu vzniknúť pri činnosti ako aj preventívne opatrenia, ktoré prijme. Ak začne práce bez predloženia posúdenia rizík, spoločnosť NCC môže uložiť pokutu vo výške 10 000 SEK a pozastaviť práce, kým toto posúdenie rizík neodovzdá.

7. Technik bozp

Technik BOZP bude vymenovaný spomedzi pracovníkov subdodávateľov s aspoň piatimi zamestnancami priradenými nastálo na pracovisko. Ak technik BOZP nebude vymenovaný, subdodávateľ musí vymenovať zástupcu zamestnancov pre otázky týkajúce sa BOZP. Subdodávateľ musí predložiť BAS-U meno technika BOZP alebo zástupcu zamestnancov pred jeho vymenovaním.

8. Bezpečnostné kontroly

Bezpečnostné kontroly budú prebiehať podľa dohody medzi dotknutými stranami. Zástupca subdodávateľa sa zúčastní podľa požiadavky vedenia spoločnosti NCC.

9. Osobné ochranné pomôcky

Nevyhnutné ochranné pomôcky pre svojich zamestnancov zabezpečia jednotliví subdodávatelia (zamestnávatelia), ktorí sú okrem iného zodpovední aj za to, že ich zamestnanci a návštevníci tieto pomôcky používajú.

Vždy sa musí používať chranná helma, upevnená 3-/4-bodovým bradovým popruhom, podľa EN397 a ochranná obuv s bezpečnostnou podrážkou a oceľovou ochrannou špičkou.

Podľa EN166 sa vždy musí používať ochrana očí formou ochranných okuliarov, alebo chrániča prilby.

Ochrana sluchu a ochranné rukavice je potrebné mať vždy pri sebe a používať podľa potreby.

Podľa EN ISO 20471 sa na hornej a dolnej časti tela musí nosiť odev s vysokou viditeľnosťou (spĺňajúci triedu 3), výnimkou sú práce na domoch a bytoch a práce s kameňom a asfaltom, kde sa vyžaduje odev

s vysokou viditeľnosťou na hornej časti tela (spĺňajúci triedu 2).

Ochranná vesta, ktorá nie je určená ako pracovný odev, je vyhradená návštevam.

Môžu sa vyskytnúť aj prísnejšie pracovno-spezifické nariadenia, napríklad nariadenia Úradu pre dopravu (Trafikverket).

V prostredí vystavenom prachu, plynu, alebo dymu sa vždy musí používať vhodná ochrana dýchania. Pri prácach, kde sa vyskytuje kremenný prach, sa musí používať polomaska s P3 filtrom.

Pri riziku pádu sa musí v prvom rade používať pevná ochrana proti pádu (zábradlia, výťahy, pracovné plošiny atď.). Osobná ochrana (postroj) proti pádu sa môže použiť iba v prípade, kedy je pevná ochrana proti pádu nepoužiteľná.

Pri nebezpečí utopenia je záchranná vesta povinná, ak nie je prítomná žiadna technická ochrana.

Ďalšia bezpečnostná výbava sa používa podľa potreby.

Návštevníci sa musia hlásiť u vedúceho prác, ktorý zaistí poučenia a sprevádzania na pracovisku. Musia nosiť aspoň prilbu upevnenú popruhom pod bradou, ochranu zraku, reflexnú vestu a musia mať k dispozícii ochranu sluchu, aby ju mohli v prípade potreby použiť.

10. Bezpečnostné opatrenia

Subdodávateľ zodpovedá za a zabezpečuje nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, napr.:

- Priebežný dohľad a údržbu vlastných strojov a zariadení vrátane kontroly vykonávanej kontrolným orgánom. Kópie schválených zápisníc o kontrole sa odovzdávajú BAS-U pred začatím prác.
- Že jeho vlastní zamestnanci majú oprávnenie na vykonávanie daných prác, najmä pokiaľ ide o riziko ohrozenia zdravia a iné rizikové práce. Kópie oprávnení sa odovzdávajú BAS-U pred začatím prác.
- Ochrana proti škodám pri manipulácii s nebezpečnými látkami.
- Rozsah ochrany a všeobecné bezpečnostné opatrenia (zábrany, prikrývanie otvorov, výstražné značenia atď.) pre vlastné práce, ak takéto ešte neexistujú.

11. Dočasné zrušenie všeobecných bezpečnostných opatrení

Ak subdodávateľ zruší kvôli vykonávaniu určitých prác všeobecné bezpečnostné opatrenia alebo ich časť, musí to nahlásiť BAS-U a v prípade potreby zabezpečiť následné vrátenie týchto bezpečnostných opatrení ihneď po ukončení týchto prác.

12. Pracovné nástroje

Subdodávateľ zabezpečí a bude používať pracovné nástroje v súlade so smernicami spoločnosti NCC. Oporné rebríky sa nesmú používať (na výnimky sa vzťahujú požiadavky, ktoré zadáva vedenie prác spoločnosti NCC). Iné rebríky, schodíky a podesty musia spĺňať požiadavky smernice branže pre „Dobrá voľbu pre pracovisko“ (pozri prílohu Smernica spoločnosti NCC pre rebríky, schodíky a podesty).

13. Chemické látky

Subdodávateľ pred začatím prác predloží BAS-U kartu bezpečnostných údajov pre chemické látky s povinným značením, s ktorými sa bude na pracovisku manipulovať, ako aj zoznam týchto látok.

14. Povinnosť oznamovania

V prípade zistenia nedostatku vo všeobecných bezpečnostných opatreniach sa musí daný nedostatok ihneď nahlásiť BAS-U. BAS-U sa musia nahlasovať aj nehody, incidenty a pripomienky.

15. ID06

Subdodávateľia musia vždy nosiť dobre viditeľnú identifikačnú kartu spoločnosti podľa vzoru ID06.

16. Registrácia dochádzky

Podľa zákona sú všetci, ktorí pracujú na stavenisku, od 1.1.2016 povinní electronicke registovať svoju dochádzku. To znamená, že všetci, ktorí pracujú na stavenisku, sami zodpovedajú za to, že sa zaregistrujú, a to ihneď po príchode na stavenisko ako aj pri jeho opustení. Na registráciu slúži určené technické zariadenie. Ak z nejakých dôvodov registrácia nebude možná, musí sa ihneď informovať vedenie staveniska.

17. Dôsledky nedodržania

Ak dodávateľ poruší pravidlá NCC pre poriadok a bezpečnosť alebo špecifické pravidlá pre

pracovisko, má NCC právo vykázat vinného pracovníka alebo subdodávateľa z pracoviska. Spoločnosť NCC má okrem iného právo vyžiadať nových pracovníkov.

Spoločnosť NCC má tiež právo uložiť pokutu vo výške 10 000 SEK, ak bude subdodávateľ

informovaný, že jeho spoločnosť alebo zamestnanci porušujú akékoľvek pravidlá uvedené vo vyššie uvedených bodoch 9, 10, 11, 12, 13, 14 alebo 16. Ak

subdodávateľ neurobí nápravu nedostatku v primeranom čase, spoločnosť NCC má právo ukončiť zmluvu s ohľadom na zostávajúce práce.




Príloha: Smernice spoločnosti NCC pre rebríky, schodíky a podesty

Všeobecné požiadavky:

- Len schválené typy výrobkov
- S ochranou proti pošmyknutiu alebo inak zabezpečené proti kĺzaniu
- Výrobky musia mať nášľapy zabezpečené proti pošmyknutiu
- Voľne stojace výrobky musí byť možné zamknúť rozložené
- Maximálna hmotnosť 15 kg, ak sa má výrobok prenášať, inak sa vyžaduje iný spôsob presunu (kolieska)

Špecifické požiadavky pre jednotlivé úrovne (1 – 4):

Ďalšie požiadavky na voľne stojace rebríky, schodíky a podesty závisia od výšky od zeme po horný stupienok podľa nižšie uvedenej tabuľky (v súlade s „Dobrou voľbou pre pracovisko“).

Úroveň	Výška po horný stupienok	Min. rozmer horného stupienka	Vzdialenosť medzi nášľapmi	Ďalšie požiadavky	Príklad
1	< 0,5 m	600 * 300 mm	Výška medzi nášľapmi: Max. 300 mm Hĺbka nášľapu: Min. 50 mm	Max. 2 nášľapy vrátane horného stupienka Schodíky musia mať rovnaký počet stupienkov na oboch stranách, ak nemajú držadlo	
2	< 1,25 m	300 * 250 mm	Platí vyššie uvedené	Zábrana na minimálne 3 stranách, zábradlie s odkladacou miskou	
3	1,25 – 2 m	400 * 400 mm	Platí vyššie uvedené	Vyžaduje sa zábradlie na minimálne 3 stranách	
4	>2 m	400 * 400 mm	Platí vyššie uvedené	Vyžaduje sa zábradlie na minimálne 4 stranách	